## HP Prime -laskimen muistin nollaus YO-koetta varten

HP Prime -laskimen muisti nollataan seuraavien ohjeiden mukaan ylioppilaskirjoituksia varten. Laskin palautuu täysin tehdasasetuksiin ja kaikki laskimen muistissa oleva tieto poistuu.

1. Paina pohjaan näppäimet, joissa on F, C, ja O -kirjaimet. Pidä näppäimet pohjassa ja paina On -näppäimestä laskin käyntiin. (kuva 1).



*Kuva 1:* Käynnistä laskin näppäimet F, C ja O pohjassa.

2. Pidä näppäimet pohjassa kunnes kuvan 2 valikko tulee esille. Jos valikkoa ei tule, vaan laskin käynnistyy normaalisti, sammuta laskin ja palaa kohtaan 1.

DATA: V0.045.630	OS(1M):V8291114.633
ADPT IN :	BOOT ARMUboot V13
Samsung K9K2G08U0M	256MB SLC
1.L/B TEST	8.TP FW Refresh
2.M/B TEST	9.RESET
3.F/A TEST	A.Version Info
4.FLS Utility	
5.Evaluation	
6.Reliability	
7.USB TEST	

Kuva 2: Diagnostiikkatilan päävalikko

3. Kuvan 2 valikossa paina näppäintä 4 (FLS Utility), jolloin pääset kuvan 3 valikkoon.

FLAS	H UTILITY	
L.Boot&Bios Check	Sum	
2.N-Flash INFO		
B.Format Disk C	· ·	

Kuva 3: Flash utility valikko

- 4. Kuvan 3 valikossa paina näppäintä 3 (Format Disk C) eli laskimen muistin tyhjennys.
- 5. Vahvista laskimen muistin tyhjennys painamalla Enter.
- 6. Kun muisti on tyhjennetty, kuvan 3 valikkoon tulee Format Disk C kohtaan merkintä OK.
- 7. Palaa kuvan 1 valikkoon painamalla Esc-näppäintä.
- 8. Poistu valikosta painamalla 9 (RESET).
- 9. Laskin käynnistyy täysin tehdasasetuksiin palautettuna ja muisti tyhjennettynä.

